



Legenda:

-  projektowane wydzielenie w klasie odporności ogniowej
-  projektowane drzwi w klasie odporności ogniowej
-  projektowane drzwi do windy w klasie odporności ogniowej

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ			
opracowania w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002r. Nr 75, poz. 690 z późn.zm.)			
Objekt:	Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie Jeziornej, ul. Potulickich 1,		
Inwestor:	Powiat Piaseczyński - Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie Jeziornej		
Opracowanie:	Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń poż.		Rzeczoznawca budowlany
Podpis:	inż. Wiesław Wyszkowski nr upr. 401/99		inż. Marian Nocula dec. nr 131/97 Centr. Rej. Rzezc. Bud. nr 131/97/R
Tytuł rysunku:	Rzut piwnicy budynku 2,3,4	Skala: 1:200	Data: 9.2016
			Nr rys.: 1