



Legenda:



projektowane wydzielenie w klasie odporności ogniowej



projektowane drzwi w klasie odporności ogniowej

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ

opracowania w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002r. Nr 75, poz. 690 z późn.zm.)

Obiekt: Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie Jeziornej, ul. Potulickich 1,

05-510 Konstancin Jeziorna

Investor: Powiat Piaseczyński - Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie Jeziornej

Opracowanie: Rzecznawca ds. zabezpieczeń ppoż. Rzecznawca budowlany

Podpis: inż. Wiesław Wyszowski nr upr. 401/99 inż. Marian Nocula dec. nr 131/97 Centr. Rej. Riecz. Bud. nr 131/97/R

Tytuł rysunku: Rzut parteru budynku 1

Skala: 1:100

Data: 9.2016

Nr rys.: 2