



Legenda:

 projektowane wydzielenie w klasie odporności ogniowej

 projektowane drzwi w klasie odporności ogniowej

### EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ

opracowania w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002r. Nr 75, poz. 690 z późn.zm.)

**Obiekt:** Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie Jeziornej, ul. Potulickich 1, 05-510 Konstancin Jeziorna

**Investor:** Powiat Piaseczyński - Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie Jeziornej

**Opracowanie:** Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppóz. Rzeczoznawca budowlany

**Podpis:** inż. Wiesław Wyszowski  
nr upr. 401/99

inż. Marian Nocula  
dec. nr 131/97  
Centr. Rej. Rzeczn. Bud. nr 131/97/R

Tytuł rysunku: Rzut piętra I budynku 1

Skala: 1:100

Data: 9.2016

Nr rys.: 3